

---

en mars 2017

Mars 2017 : raccordement en fibre optique

1er RDV jeudi 23/3/2017 à 13h pour raccorder en FO.

les tentatives de passer une aiguille dans le foureau entre le sous-sol (près compteur) et la rue (limite du voisin du 19) ont échoués, le foureau est bouché.

Faut en poser un autre

dimanche 26/3 achat (LM) de 20m de foureau vert (téléphone) de 40mm et 25m de grillage plastique vert.

lundi 27, profitant de la présence du jardinier, je creuse une tranchée (18 à 20 cm de profondeur et 10-12 de large) qui part du vasisdas du sous-sol en direction du NE, longe la séparation (en ardoise) vers le N jusqu'à 80-100 cm du mur de la rue, vire vers l'est vers le voisin et débouche de terre à 80 cm du mur du voisin pour partir en surface, au pied des bambous, en direction du NE vers l'angle des deux mur, que l'installateur percera pour déboucher dans la rue et reprendre le foureau gris de 18 mm qui part du macadam vers la chambe de tirage à 1m à l'E

appel Christian (installateur Orange) au 06 05 95 70 81 pour prendre RDV, laisse un message annonçant la dispo du nouveau foureau.

---

en décembre 2023, panne de box, passage de LB3 à LB5

22/12/2023

depuis une petite quinzaine la box reste bloquée et doit être relancée une fois par jour

test depuis

<https://tester-depanner-vos-services.orange.fr/index.php?page=affichageResultats&nocache=1703242144189>

qui annonce

Diagnostic

Pour la ligne : 01 46 68 18 24

Le diagnostic a détecté que les performances de votre installation WiFi ne sont pas optimales.

Nous vous invitons à consulter la cartographie de votre réseau internet afin d'identifier les équipements concernés par les améliorations de connexion.

---

3900 échange de LB3 vers LB5

<https://www.lafibreoptique.fr/offre-fibre/orange/contacter>

via le 3900 : proposition d'un RDV cet après-midi , échec sur des oui pas reconnus

echec de l'AI, c'est un humain qui répond !

on passera de la LB3 à LB5

Relais Pickup ESPACE EXOTICA (92160), du mardi au dimanche, de 10 à 20h

2 allée du nil 92160 antony

n° d'échange 11 68 42 640

rapporter

box actuelle LB3

boitier noir (débrancher la fibre, laisser le reste sur le mur)

avec chacune sa prise électrique

et une pièce d'identité

rebrancher la LB5 directement sur le cable à deux embouts verts (1 coté boitier noir, 1 sur le mur, 1 nouveau cable est fournit)

si pb rappeller le 09 69 37 02 72, Mr. Birame

qui appellera lundi

---

26/12 vers 12:40 premiers raccordement LB5  
récupéré ce matin rue du Nil (retour LB3 sauf boitier conversion fibre-ADLS)

- raccordé bloc d'alim
- raccordé prise téléphonique

Boitier fibre est à 4 volets (R-B-V-J fibre-in est sur Bleu) # FI-2458-4604

- raccordé fibre-out à volet Jaune et à LB5
- allumer LB5, voyant le plus à gauche clignote

12:52 voyant plus à gauche clignote lentement, les deux autres sont fixe orange

Carte MDP WiFi scannée dans D:\Me\Maison\Réseau\Fibre\LB5\LB5 carte config.pdf

Nom du WiFi	Livebox-5730
clé Wi-Fi	jSe3 sCgq ohCs Wbwv iD
mdp admin	jSe3sCgq

- installer "ma livebox" sur Samsung A5; un fois lancé ça annonce qu'il faut préférer "Orange et moi"

- à 13:12 les 3 voyants sont fixe orange, le téléphone remarche
- connecter deux cables RJ45 Cat5e
  - bleu manchon vert (CPL) sur 1
  - blanc manchon jaune (vers décodeur canal) sur 2
- LB5 est visible sur LAW10 et la connexion internet est remontée automagiquement
  - arp -a dit que 10.0.1.2 est en 38-b5-c9-d3-57-30
- les fenêtres de firefox sont OK
  - 10.0.1.2 admin et jSe3sCgq OK

Livebox > Réseau      onglet DHCP, NAT/PAT, DNS, UPnP, DynDNS, DMZ, NTP, IPv6

DHCP  
semble incomplet ou trop complet, manque des entrées DNS

UPnP  
Activer le service UPnP IGD

NAS542-D8_EC_E5_44_6F_F6-WEBDAV_HTTPS	10.0.1.99	5003	5003	tcp
NAS542-D8_EC_E5_44_6F_F6-WEBPUBLISHING_HTTPS	10.0.1.99	5001	5001	tcp

DMZ  
Actuellement l'équipement intégré à la DMZ est : NAS542 (adresse ip: 10.0.1.99) (Adresse MAC D8:EC:E5:44:6F:F6)

Pare feu

'Personalisé' semble repris tel quel

Questions  
- Où se trouve les tables DHCP, les DHCP statiques, les config liées au NAS  
- Comment et où est sauvegardé la config (dans D:\Me\Maison\Réseau\équipement\Livebox\fibre\CONFIG LB jusqu'en 2019)

En cas de changement de Livebox ou de réinitialisation, vous retrouvez votre configuration personnalisée grâce à la sauvegarde automatique.

Attention, en désactivant cette fonction, aucune sauvegarde ne sera conservée dans le réseau.

- Comment augmenter ou mettre à jour les équipements raccordés
- mot de passe WPS est-il conserver 111945
- Canal+ sur ethernet 2 est opérationnel ?
- NAS est-il toujours là

sauvegarde à distance dans equip Orange  
wifi activé , cliquer sur Liveboax-5730, changer la clé de sécurité

Livebox > Réseau      onglet DNS est très incomplet      COMMENT AJOUTER DES ENTREES ??? (Miele)

Rappel à prévoir au 39 63

Actions : SUCCES

1- restaurer Nom du WiFi / Clé WiFi      et le WPS 111945 plutot que le bouton éponyme

VDDS2 / 111945031952 REMPLACE      Livebox-5730 / jSe3 sCgq ohCs Wbwv iD

- WiFi > Livebox-5730

nom du réseau	DEVIENT	VDDS2 (laisser "diffuser le nom")	ETAIT	Livebox-5730
Clé de sécurité	DEVIENT	111945031952	ETAIT	jSe3sCgqohCsWbwviD
même nom pour le 5 GHz				

- paramètres avancés

Type de sécurité	WPA2 Personnel
Canal radio	automatique
Mode	bgn
WPS	Code PIN Livebox (ETAIT "bouton WPS")
Activer le code PIN de la Livebox	est 79218375, JE L'AI FORCé A 111945031952
Filtrage MAC	désactivé

SUCCES

- Et alors la connexion wifi sur le A5 est OK
- et > Mes équipements connectés voit monter (et je met à jour adressage.txt)

- en 2,4 GHz

Miele-001D63F	00:1D:63:75:7A:6E	10.0.1.18
HP-ENVY	EC:8E:B5:F7:FE:94	10.0.1.41
Galaxy-A5	14:9F:3C:D9:CE:15	10.0.1.19

- en 5 GHz

iPhone-de-Monica	F6:C1:72:D9:99:C2	10.0.1.20
MacBook-Air Monique (barres en rouge)		

- sur ethernet

canalplus-g7	84:E0:58:BB:DF:EC	10.0.1.17
--------------	-------------------	-----------

en 2024

3900 le 29/2/2024 vers 16h35 : appel depuis le 06 07

description du problème (téléphone, j'évoque aussi les connexions qui cassent et le problème SSL  
il me rappelle sur le 06 07 et me passe à ses collègues

pb téléphone : Soria Abselaziz

fin février toujours pas de telephone (2 voyant sur la LB sont ambre, 3ème éteint)

J'ai l'impression qu'on est passé en DECT entre la LB et le combiné au SS

au SS j'associe avec le code 0000 que j'ai défini sur la LB  
sans grand succès

diagnostique du téléphone dit HS :

2 réinitialisation de la LB, au final la config n'est pas perdue (voir les SSL), fin vers 17:23 au bout de 45'  
et le gigaset 3000 fonctionne lorsque j'y appelle le 01 4668 1824 et qu'il me dit d'autorité que je suis sur la messagerie et que je peux laisser un message

Telephone et LB5 OK

