

le 11/10/2020 rebranchement du WiFi adapter (sa MAC se termine par 80 ou 90, pas par 1E ou 1F), dans ma chambre puis dans celle de Monique.

J'ai appliqué les conseils de 45045_installflyer_repeater_148x105_0617_05_screen__1_.pdf

- branche l'adaptateur dans une prise secteur, attendre 40" pendant lesquelles ça clignote ambre
- appuyer sur le bouton WiFi du 'wifi adapter' pendant 8", ça clignote vert puis ambre
- appuyer sur le bouton noir à l'arrière de la LB fibre (à l'arrière se trouve aussi M/A)

rapidement la connexion CPL s'établit, avec 4 barres sur 5 qu'on soit proche de l'adaptateur dans la chambre de Yves ou dans celle de Monique (c'est fixe, en vert)

par contre la chambre d'yves vue de celle de Monique est 2 barres

le mdp LB est 63CE727E

Le WPS du WiFi de la LB fibre est 111945031952 (utilisé par Clément, et par moi avec le samsung A5)

Je n'arrive pas à connecter d620 sur Wifi, le mot de passe 11... est rejeté dès le 6ème caractères, mais j'ai bien les barres de puissance ce qui est essentiel

Le 26/7/2024

J'ai appliqué les conseils de 45045_installflyer_repeater_148x105_0617_05_screen__1_.pdf et de mise en route de 2020

en utilisant les répéteur WiFi dévol, y compris en swappant celui de Yves et celui de Monique

Celui de Monique dans la chambre Yves affiche 3 barre

le répéteur de Yves sur la prise SW clignote vert longtemps puis 1 seule barre, idem avec la prise W. Par contre dans la prise dressing il passe à deux barre (mais peering clim Monique échoue)

- branche l'adaptateur dans une prise secteur, attendre 40" pendant lesquelles ça clignote ambre
 - appuyer sur le bouton WiFi du 'wifi adapter' pendant 8", ça clignote vert
 - appuyer sur le bouton noir à l'avant et le plus à droite de la LB fibre, le 2ème voyant ambre clignote rapidement puis clignote vert
 - la connexion CPL s'établit, avec 3 barres sur 3 dans la chambre de Yves, 1 barre sur 3 dans la prise SE et 1/3 dans la prise ouest, 2/3 dans le dressing
- le peering Clim Monique avec la LB échoue